

**KANAL-SERVICE**

Sanierungen Kontrollen Reinigungen

KFS Kanal-Service AG

Bittertenstrasse 15

4702 Oensingen

Tel: 062 388 32 32 Fax: 062 388 32 31

Datum: 15.02.2017	Auftrags-Nr.: 1'690'614	Wetter: schön	Operator: M. Dias Teixeira	Bericht-Nr.: 2	Haltungs-Nr.:
Anwesend:	Fahrzeug:	Kamera: GEJOS	Vorgabe: 0	Gereinigt: ja	Klassierung:

Strasse: Leimern 147	Plan Nr.:	von: KS 1
Ort: 4574 Nennigkofen	Kanal Nr.:	bis: KS 2
Lage: Privatgelände	Videoband:	Haltungslänge 13.94m

Untersuchungsgrund: Zustandskontrolle vor Fräsen	Profil: NW 120/150 mm
Kanalart: Schmutzabwasser	Material: NBR
Aufnahmerichtung: FlieSSrichtung	Rohrlänge 13.94m
Bemerkung:	Reserviert:

Bemerkung:

Position	Beobachtung	Zähler	Foto
KS 1			
0.00	<i>Rohranfang</i>	00:00:00	
0.00 - 13.94	<i>Ganze Haltung harte Ablagerungen</i>	00:00:00	
0.00 - 13.94	<i>Ganze Haltung ausgewaschen</i>	00:00:00	
0.50	<i>Einlauf gut, 10 Uhr</i>	00:00:18	
12.30	<i>Bogen nach unten</i>	00:01:22	
13.05	<i>Rohrmaterialwechsel schlecht ausgeführt NBR / PVC</i>		
13.94	<i>Haltungsende</i>	00:01:32	
KS 2			